

7

09-10

# KARBANTARTÁSI MUNKALAP (videó)

Ny.sz.: 72/2014

Tömb száma: 4601



**Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.**

Cím: 1149 Budapest, Angol u. 77.

☎: 383-3385, 222-2657

Fax: 467-3430

Szervíz: 06-30-466-5136, 06-20-950-8547

### Megrendelő:

Név: XVI. kerületi térfigyelő

Cím: .....

☎: .....

Bejelentő: .....

**Karbantartás:**
havi: negyedéves: féléves: éves: 
Ügyfél tapasztalatai a rendszerről:
Munkavégzők:

Kozma Zoltán  
Kerényi Adrián

### Kamera + objektív:

- mechanikai állapot ellenőrzése (rögzítettség)
- szigetelések, tömítések (kültéri kivételnél)
- tisztítás, vegyszeres mosás elvégzése (objektív, kam. ház)
- földelés ellenőrzése
- kötések, BNC, RJ, objektív csatlakozó ellenőrzése
- kültéri ház esetében a védőföldelés ellenőrzése
- kültéri ház esetében a termosztát ellenőrzése
- tápfeszültség megléte

igen/ nem

Elvégzett javítás/megjegyzés

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

### Kamera:

száma	hely	videójel:		tisztítás:		beállítás:		Elvégzett javítás/megjegyzés
		van	nincs	igen	nem	jó	nem	
1.	5-6) kamara		X		X		X	Kamera és encoder valamint antenna hibás.
2.								
3.								Kamerát és encodert bevizsgáltam elszállítottam.
4.								
5.								SPU3150TP S <sub>2</sub> :C3 56V3Z 80/1139L
6.								VEB01Micra S <sub>2</sub> :GS 1032J64J
7.	11-ös kamara	X		X			X	Encoder PoE csere után rendben működik.
8.								
9.	Szerződés szerint	X		X			X	2, 3, 4, 7, 11, 20
10.	Hibás kamara							
11.								
12.								
13.								
14.								

### Forgó kamera:

- mechanikai állapot ellenőrzése (rögzítettség)
- szigetelések, tömítések
- tisztítás, vegyszeres mosás elvégzése (objektív, kam. ház)
- földelés ellenőrzése
- kötések, BNC, RJ, objektív csatlakozó ellenőrzése
- kültéri ház esetében a védőföldelés ellenőrzése
- kültéri ház esetében a termosztát ellenőrzése
- végállások, pozíciók ellenőrzése és próbája
- tápfeszültség megléte

igen/ nem

Elvégzett javítás/megjegyzés

Forgó kamera:		videójel:		tisztítás:		beállítás:		Elvégzett javítás/megjegyzés
száma	hely	van	nincs	igen	nem	jó	nem	
1.								
2.								
3.								
4.								

Központ + Monitor:	igen/ nem	Elvégzett javítás/megjegyzés
- mechanikai állapot ellenőrzése	X	
- tisztítás, vegyszeres mosás elvégzése, portalanítás,	X	
- kötések, BNC, RJ csatlakozó ellenőrzése	X	
- szoftver működésének ellenőrzése	X	
- beállítások ellenőrzése (idő, dátum, IP-cím stb.)	X	
- működés, menürendszer, programok ellenőrzése	X	
- tápfeszültség megléte	X	

PC és dokumentáció:	igen/ nem	Elvégzett javítás/megjegyzés
- mechanikai állapot ellenőrzése (rögzítettség)	X	
- tisztítás, vegyszeres mosás elvégzése, portalanítás,	X	
- szoftver működésének ellenőrzése	X	UPS 10 perc után 50% ra lemerül 50%OS felülirány, szabályoz

Rack szekrény:	igen/ nem	Elvégzett javítás/megjegyzés
- mechanikai állapot ellenőrzése (rögzítettség)	X	
- tisztítás, vegyszeres mosás elvégzése	X	
- kifejtő panelek ellenőrzése	X	

**Oktatásban részeselek:**

	Név	Aláírás
1.		
2.		

Megjegyzés: Tervezett rendszer esedékes karbantartást elvégezték.

1-es megalakítónál 16-os Layer szobrásztes

Dátum: 20. 14.09.10

  
Megrendelő

  
Vállalkozó