

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 36239 – 2 /2023.**  
**JÁRÓKELŐ 133140 sz. bejelentés**  
tárgy: **Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán körút kerékpárútjának Soroksári út és Remíz utca közti szakaszának hibái**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A kifogásolt kerékpárút szakasz az érvényes szabványok alapján jóváhagyott tervek szerint épült meg, ebből kifolyólag a kerékpárút szélességi méreteivel kapcsolatos kifogásokat nem tartjuk indokoltnak. Társaságunk az elkészült kerékpárutakat üzemeltetésre veszi át, azok geometriai méreteit, nyomvonalát adottságnak tekinti, ebből kifolyólag a kerékpárút szélességi méreteivel kapcsolatos észrevételeket orvosolni nem tudjuk, de nem is feladatunk.

Az általunk kezelt kerékpárút-hálózatot Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi. A kiselemes térkő burkolatok állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük (Ferencvárosi kocsiszín melletti szakasz, Ferencvárosi Vasútállomás (Remíz utca) – Mester utca közti szakasz, Praktiker melletti szakasz, Máriássy utca kerékpárútja) és amennyiben útellenőrünk veszélyes, azonnali beavatkozást igénylő hibát észlel, megteszi a szükséges intézkedést. Az azonnali beavatkozást nem igénylő hibák javítását kapacitásunk függvényében ütemezve, folyamatosan végezzük, munkánkat azonban nagymértékben lassítja a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény.

A kerékpárút által keresztezett bekötőutak közül csak a IX. Kőbányai út 18-20., Shell kút behajtójában található úthiba, az sem kerékpáros nyomvonalban, ennek javítását beütemezzük.

Az óriási forgalmat lebonyolító Hungária körgyűrűn a gépjárművek és villamosok forgalomirányító lámpáinak hangolása mellett a hozzájuk képest lényegesen kisebb sebességgel haladó kerékpárosok forgalomirányító lámpáinak hangolása már nem lehetséges.

A IX. Könyves Kálmán körút / Mester utca csomópontjában a villamos vágányzónában tapasztalható aszfalt felgyűrődést jeleztük a vágányzóna kezelőjének és üzemeltetőjének a BKV Zrt-nek.

Az Eurovelo14 táblák kihelyezése a BKK kezdeményezése alapján történt. A táblák jellemzően olyan helyekre kerültek, ahol a kerékpáros útelágazáshoz érkezik. A jelzett helyen a tábla kihelyezését nem tartjuk indokoltnak.

A IX. Könyves Kálmán körút / Mester utca csomópontjában a Rákóczi híd régi megnevezését tartalmazó tájékoztató tábla cseréjét megrendeltük.



Az általunk kezelt kerékpárút hálózat rendszeres takarítása a BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziójának feladata. Amennyiben útellenőrünk rendkívüli takarítást igénylő helyszínnel találkozik, jelzi az FKF felé. A IX. Könyves Kálmán körút Praktiker melletti részén útellenőrünk bejárása során üvegszilánkot nem észlelt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. december 12.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály