

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 28079 – 2 /2025.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 180546 sz. bejelentés**  
**XII. ker. Alkotás utca 45. –  
gépkocsibehajtón aknafedél körül  
hatalmas gödrök**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XII. kerület Alkotás utca 45. sz.** ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a tárgyi probléma az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás területén található.

Tájékoztatjuk, hogy a gépkocsibehajtók területének (beleértve a kocsibehajtó alatt beépített áteresztisztítását is) fenntartása a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. sz. tv. 41. §-a szerint az ingatlantulajdonosok (kezelők) feladata. A tv. végrehajtására kiadott 30/1988. MT. rendelet 30. §. 3. bek. értelmében „az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás fenntartásáról annak az ingatlannak a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útcsatlakozás a járművek számára a közútról való ráhajtást lehetővé teszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. október 22.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály