

Bejelentés: 38848.  
e-mail: budapest@jarokelo.hu

**Tisztelt Járókelő!**

Hivatkozva a 38848. számú megkeresésre, melyben a bejelentő a XI. kerület, Tétényi út 38/B. számú ingatlan előtti járda útcsatlakozásához a parkolás megakadályozása érdekében „X” útburkolati jel felfestését kéri, az alábbiakról tájékoztatom.

A „X” útburkolati jel felfestési igényét nyilvántartásba vettem.

A felfestést speciális útfestéssel, a vonatkozó útügyi előírások figyelembevételével lehet elvégezni. A téli időszakban az útburkolati jelek felfestését nem lehet készíteni, mert a festési technológia azt nem teszi lehetővé.

Az Ön által kért burkolatjel festési munka, fentiek miatt, - a 41/2015./VI.29./XI.ÖK sz. rendeletben meghatározott december 1. – március 1. időtartam közötti - burkolatbontási tilalom lejárta után, az Önkormányzatunkkal szerződéses jogviszonyban álló kivitelező cég kapacitása, valamint az időjárás függvényében, várhatóan jövő év tavaszán lesz kivitelezve.

A parkolás gátló oszlopok kihelyezésének kérelmével kapcsolatban a következőt válaszolom. A hatályos útügyi műszaki előírás szerint a parkolás gátló poller az útpálya szélétől számított 50 cm-es biztonsági sávon kívül helyezhető el, jelen esetben a zöld sávban. Az adott útszakaszon a gépjárművek az úttesten parkolnak, így parkolás gátló pollerek - jogszabályoknak megfelelő – kihelyezése nem indokolt.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2018. december 17.

**Tisztelettel:**

  
**Kádi Gergely**

**közlekedési osztályvezető**



*Jan 9*