

Járókelő.hu

Iktatószám: BK-12-3-7-49/K-1/2021

(Válasz esetén kérjük, hivatkozzon levelünk iktatószámára.)

Ügyintéző: Kis-Balázs Tibor

Tárgy: Pécs, Károly u. 13-14-15 sz. ingatlanok előtti vízmegállás

Tisztelt Járókelő.hu!

A Pécs, Károly u. 13-14-15 sz. ingatlanok előtt, megvizsgáltuk az útburkolaton megmaradó csapadékvíz okát és az alábbiakat állapítottuk meg.

- Az utcában sem felszíni, sem felszín alatti csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve.
- Az utca hosszesése minimális, szemmel észre nem vehető.
- A burkolaton kátyút, balesetveszélyes úthibát nem találtunk.
- A burkolat felülete egyenetlen
- A megmaradó tócsák nem jelentős mélységűek, egy esős napot követően tartottunk helyszíni szemlét.
- Az utca a nyilvántartási térkép szerint nem zsákutca, de akként funkcionál. Jelentős gépjármű forgalmat nem bonyolít, keskeny burkolatszélessége csak alacsony sebességű közlekedést tesz lehetővé.

A csapadék utáni vízmegállást a burkolat egyenetlensége idézi elő. Lokális javítással, a kisebb süllyedések feltöltésével, nem érhető el megfelelő eredmény, csak a tócsák jelennének meg máshol. Ezt a problémát megszüntetni a burkolat kopórétegének cserjével, esetleg ezzel együtt, csapadékvíz elvezetés kiépítésével lehet. Ez a beruházás azonban, olyan magas költségekkel járna, melynek mértéke jelentősen meghaladná a probléma súlyosságát. A burkolat felújítás, csapadékvíz elvezetés kiépítése - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, közfeladat ellátási szerződés alapján - túlmutat kezelői hatáskörünkön, így a beruházás lebonyolítása, finanszírozása önkormányzati feladat. Ebbéli igényünkkel kérem, forduljanak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városüzemeltetési Főosztályához.

Pécs, 2021. június 8.

Tisztelettel:

BIOKOM
BIOKOM Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52. • 7601 PF.176
Tel. 72/502-100, Fax: 72/805-333

Galamb Nóra

Városüzemeltetési koordinációs vezető



Schmidt Gábor

Közút- és közműhálózati
fenntartási vezető