

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/33820 -2 /2021**

tárgy: **Budapest, XI. ker. Bartók Béla út –  
Karolina út vízvezetése**

hivatkozás: **Járókelő 92182 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentett kereszteződés víztelenítését az ott található víznyelők hivatottak ellátni, az útpálya magassági vonalvezetésének támogatásával. Utóbbi vonalvezetés szakaszos hiányosságaival – elsősorban a Hamzsabéji utcához közeli sarkon, szegély mellett – tisztában vagyunk, javítását előirányoztuk, azonban az Ön által csatolt képeken szereplő állapot nem ennek eredménye.

A képeken jó látható, hogy a vízvezetést biztosító víznyelők teljes mértékben víz alá kerültek. A problémát azok eltömődése illetve kapacitásbeli hiányossága okozhatta.

Városszerte egyre gyakoribb problémát jelent, hogy az átlagost meghaladó, nagy csapadékmennyiségű esőzések során a burkolt felületek víztelenítése nem megy végbe azonnal. A vízvezető műtárgyak keresztmetszete nem képes olyan sebességgel befogadni a rövid időn belül lezúduló vízmennyiséget, mint az szükséges lenne. Ilyen esetekben ideiglenesen előfordulhat vízmegállás, a kialakuló állapot azonban csak időleges.

A vízvezető műtárgyak tisztításában, illetve nagyobbra cserélési lehetőségeinek vizsgálatában a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az illetékes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2021. december 10.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály