

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/208-1 /2022.**

tárgy: **Budapest, XI. ker. Tétényi út 98/B  
víz megállási probléma**

hivatkozás: **Járókelő 92327 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tárgyi helyszínen a buszmegálló útburkolatának víztelenítését a helyszínen található víznyelő hivatott ellátni. Az bejelentéshez csatolt képen jól látható, hogy a megálló táblájának vonalában lévő víznyelő teljes mértékben víz alá került. A problémát a víznyelő eltömődése, illetve alulméretezettsége okozhatta.

A vízelvezető műtárgyak tisztításában, illetve nagyobbra cserélési lehetőségeinek vizsgálatában Társaságunk nem illetékes.

Kérjük továbbá figyelembe venni azt is, hogy az átlagostól eltérő, különösen nagy csapadékmennyiségű esőzések alkalmával a burkolt felületek víztelenítése sok esetben nem zajlik le azonnal. Az egyébként jól működő vízelvezető műtárgyak keresztmetszete nem képes olyan sebességgel befogadni a rövid időn belül lezúduló vízmennyiséget, amint az szükséges lenne. Ilyen esetekben ideiglenesen előfordulhatnak vízmegállások, ez az állapot azonban csak időleges.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. január 4.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály