

címzett: **Járókelő Egyesület**e-mail: **budapest@jarokelo.hu**iktatószám: **BPK/ 34810-4 /2021**tárgy: **Budapest, XVI. ker. Újszász utca –
Bökényföldi út sarok, eldugult
víznyelő**hivatkozás: **Járókelő 92624 sz. bejelentés**e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu****Tisztelt Bejelentő!**

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A XVI. ker. Újszász utca útpályája és szegélyei 2012. évben a Főpolgármesteri Hivatal beruházásában felújításra kerültek. A felújítási munkák nem terjedtek ki az út melletti vízelvezetési műtárgyakra. Az Újszász utca vízelvezető rendszerének átépítése az útfelújítással egy időben kezdődött, illetve közvetlenül utána egy külön projektként valósult meg 2012-2013. évben kerületi beruházásként. A vízelvezető rendszert Társaságunk nem vette át üzemeltetésre, annak fenntartása a Budapest XVI. kerület Polgármesteri Hivatalának illetékességébe tartozik.

A Járókelő Egyesület 80467 számú bejelentésében – az Újszász utca 55. sz. előtti víznyelő körüli úthiba vonatkozásában – az szerepel a XVI. ker. Önkormányzat akkori válaszában, hogy: „*A hiba nem a vízelvezető rendszer hibája, hanem útsüllyedés.*” Az Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti megállapodás alapján a szegélyen belüli hibákat valóban a Budapest Közút Zrt javítja, annál a bejelentésnél el is végeztük a víznyelő körüli burkolatjavítást, de ha a probléma a vízelvezető rendszer hibája lett volna – mint ahogy jelen esetben a dugulás egyértelműen az – ennek megszüntetése már a XVI. kerület Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2021. december 11.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály