



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: 6495/2013/HÜIG

Ügyintézőnk: Balogh Balázs

Telefon: 455-4250

Telefax: 210-2593

Levelük kelte és száma:

Ügyintézőjük:

Telefon:

Telefax:

Szervezeti egységünk neve, címe:

Hálózatüzemeltetési Osztály

1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri hivatala

1033 Budapest, Fő tér 3.

Tárgy: III. kerület, Római úton található fedlaphibák

Tisztelt Címzett!

Társaságunkhoz a fenti tárggyal kapcsolatban érkezett bejelentést követő helyszíni vizsgálatunk során az alábbiakat állapítottuk meg:

A Római út 6. számú ingatlan előtt található aknafedlap egy gyökérbenövés következtében megemelkedett. A hibás fedlap javítása ügyében intézkedtünk.

Az utcán a térkőburkolata több helyen megsüllyedt, ezáltal a Társaságunk kezelésében lévő többi aknafedlap és víznyelőrács kiáll a burkolatból. A közcsatorna és műtárgyainak állapota megfelelő, a burkolat süllyedése nincs összefüggésben a közcsatornával helyreállítása nem feladatunk.

A közúti közlekedésről szóló módosított 1988. évi I. tv. 41.§ (1) bekezdése szabályozza, hogy az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni.

A törvény végrehajtására kiadott 30/1988.(IV.21.) MT. rendelet (Vhr) 30.§.(1) bekezdése szerint építménynek minősül a nyomvonal jellegű létesítmény, (tehát a közcsatorna is) annak műtárgya, szerelvénye és berendezése.



A törvény és a kormányrendelet fenti szövegéből egyértelműen kitűnik, hogy az építmény kezelője kizárólag az építmény állapotáért felel.

A törvény és a kormányrendelet fenti szövegéből egyértelműen kitűnik, hogy az építmény kezelője kizárólag az építmény állapotáért felel.

A fennálló hatályos jogszabályi rendelkezésre tekintettel ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk felelősséget csak a közúton elhelyezett saját műtárgyaiért vállal.

Ennek megfelelően a közcsatorna környezetében elhelyezkedő burkolathibák javítása iránt intézkedni nem áll módunkban és az ilyen típusú hibákból eredő káreseményekért felelősségünket sem tudjuk elismerni, kivéve ha a burkolási munkát az FCSM Zrt. végezte és a rongálódás kivitelezési hiba miatt keletkezett.


Társaságunk az elmúlt öt évben a tárgyi helyszíneken burkolatbontással járó tevékenységet nem folytatott.

A hibahelyen esetlegesen bekövetkező káreseménnyel kapcsolatban Társaságunk semminemű erkölcsi, anyagi felelősséget nem vállal.

Kérjük, hogy a burkolathiba javítása ügyében intézkedni szíveskedjenek.

Budapest, 2013. szeptember 18.

309


Oszoly Tamás
hálózatüzemeltetési igazgató


Geröfi-Gerhardt András
osztályvezető

Kapják: Címzett,
budapest@jarokelo.hu
Irártár