

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 28842 – 5 /2022.**  
**JÁRÓKELŐ 108902 sz. bejelentés**  
tárgy: **Budapest, XI. ker. Fehérvári út 7.  
térkőburkolat gyökérfelnyomás**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A 2022. november 10-én megküldött, BPK/28842-3/2022 iktatószámú válaszukban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

A bejelentésben szereplő gyökérfelnyomásos hibahelyet megvizsgáltuk és – figyelembe véve a deformáció elhelyezkedését és kiterjedését, a járda adott helyszínen lévő nagy keresztmetszeti szélességéhez képest – megállapítottuk, hogy azonnali intézkedés nem indokolt.

A hiba terjedését figyelemmel kísérjük és amennyiben szükségessé válik, annak javítását a Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízióval egyeztetve előíranyozzuk fenntartási programunkba.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. december 8.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály