

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 33797 – 4 /2022.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 111450 sz. bejelentés**
Budapest, VII. ker. Wesselényi u. 58.
víznyelő melletti burkolathiány
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett ismételt megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot és a beavatkozást igénylő úthibák javítását előirányozzuk.

A bejelentésben szereplő burkolathiány lokális, hideganyagossal történő javítása megtörtént. Ismételt vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy további azonnali intézkedés nem indokolt.

A hiba terjedését figyelemmel kísérjük és amennyiben szükségessé válik, előirányozzuk fenntartási programunkba. Tájékoztatjuk azonban, hogy a burkolat hengerelt aszfalttal való tartós javítása a téli üzemeltetési időszakban nem lehetséges.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. december 29.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály