

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 15068 – 3 /2023.**
JÁRÓKELŐ 121116 sz. bejelentés
tárgy: **Budapest, XXII. ker. 6-os számú főút
fővárosi bevezető szakasza menti
kerékpárút gyökérfelnyomás okozta
hibái**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A kifogásolt szakasz javítását több tényező hátráltatja. A gyökérfelnyomás által érintett felület olyan kiterjedt, hogy lokális javítások elvégzése nem célravezető, csak az egész érintett szakasz burkolatának javítása jelenthet megoldást teljes szerkezetépítés mellett. Az útszakasz mellett található idős fák tartógyökerei nem minden esetben vágathatók el, így a kerékpárút pályaszerkezetét egyedi megoldással kell alkalmassá tenni a gyökérral kapcsolatos állandó problémák kezelésére. A végső megoldás megtalálásához a FŐKERT szakvéleménye és jóváhagyása is szükséges. A helyszín elhelyezkedése megnehezíti az aszfaltozó géplánc felvonulását. A felület méretéből adódóan a szakasz felújításának költsége a kerékpárutakra elkülönített éves kereten belül komoly hányadot jelent, így a városszerte jelentkező sürgősebb javítást igénylő, kisebb felületű és balesetveszélyesebb hibacímek elsőbbséget élveznek. Dolgozunk a megoldáson, de a fentiek miatt a szakasz javításának pontos dátumáról továbbra sem tudunk tájékoztatást adni. A burkolathibákra 2021 óta közlekedési táblák hívják fel a kerékpárosok figyelmét.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. június 9.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály