

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 616 – 1 / 2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 160177 sz. bejelentés**
X. ker. Sibrik Miklós út - burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **X. kerület Sibrik Miklós út kerékpárútján** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Helyszíni szemlének alkalmával az útburkolatot megvizsgáltuk, azonban azonnali beavatkozást igénylő hibát nem észleltünk. A bejelentésben jelzett kisebb mértékű vízmegállást a kerékpárút melletti fa gyökernövekedése miatti burkolat emelkedés, illetve talajemelkedés okozza.

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt kerékpárút-hálózatot Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben útellenőrünk azonnali beavatkozást igénylő hibát észlel, megteszi a szükséges intézkedést. Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt elsősorban a közúti forgalomra veszélyt jelentő, azonnali beavatkozást igénylő problémák megszüntetésére szükséges sort keríteniünk.

A helyszínt a továbbiakban is figyelemmel kísérjük és amennyiben azonnali beavatkozás válik szükségessé a javítások elvégzése érdekében intézkedünk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. január 8.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály