

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 10565 – 2 /2025.**

tárgy: **JÁRÓKELOŐ 167942 sz. bejelentés**
II. ker. Széll Kálmán tér – lötyögő
térkövek aknafedélben

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Széll Kálmán téren** kialakult aknafedél-burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az járda/fedlap állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a hírközlő hálózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat. A vizsgálatok eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. május 5.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály