

Jarókelő Egyesület

Iktatószám: HEV-355/ 2/2017

**1052 Budapest
Simmelweis u 9.**

Tárgy: Eger-Szilvásvár-Ózd-Bánréve útszakasz
burkolati hibái

Hivatkozási szám:

Ügyintéző: Pap Zsolt

eger@jarokelo.hu
kerdes@jarokelo.hu
lemariette@jarokelo.hu

Tisztelt Címzett!

Az Eger-Szilvásvár-Ózd-Bánréve útvonal útburkolati hibáinak és forgalombiztonsággal kapcsolatos panaszra ügyében Társaságunkhoz 2017. február 6-án érkezett elektronikus levelére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben szereplő útszakaszokon (25. sz. főút, 2506 sz. összekötő út, 2508 sz. összekötő út) beutazást végeztünk, a probléma felmérése ügyében. Az érintett útszakasz nem teljes hosszában tartozik a Heves Megyei Igazgatóság üzemeltetési feladataihoz, csak a 2508 sz. összekötő út 16+921 km szelvényig, onnan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság üzemeltetési feladatköre.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. erőforrásait és pénzügyi elosztását figyelembe véve azon dolgozik, hogy az országos közúthálózaton történő közlekedés biztonságos alapfeltételeit megteremtse. Ennek eredménye a 25. sz. főút Eger-Kerecsend szakaszán történt 19600 m² burkolatfelújítás, burkolati jel festés, és hozzávetőlegesen 1,7 km hosszúságú Varioguard elemek elhelyezése.

A 25. sz. főút kiemelten fontos főútja a megyének. A 2015. évben a 25. számú főúton egy Európai Unió fejlesztési program keretén belül az Ön által kifogásolt szakaszon kicseréltük a régi kopott korszerűtlen szalagkorlátot. A burkolat karbantartását pedig folyamatosan végezzük.

Útbeutazásunk során hiányzó vezetőoszlopot nem találtunk, a szalagkorláton található prizmak is megfelelőek voltak. A közlekedési táblák is megfelelték. Az érintett útszakaszon december hónapban éjszakai útbeutazást is végeztünk, a fent felsorolt forgalomtechnikai eszközök fényvisszaverő képessége is rendben volt.

A levélben még szereplő alsóbbrendű úthálózaton nem kötelező a vezetőoszlop kihelyezése, ezért nem láthat a közlekedő az út szélén. A kihelyezett szalagkorlátok is megfelelték a szabványoknak. A feltöltött képeken látható rozsdás korlátot nem találtunk, hisz ezek cseréje is folyamatosan zajlik. Az útburkolati jelek felújító festése ütemterv szerint történik, Igazgatóságunk vizsgálja a tárgyi útburkolati jelek felújító festésének lehetőségét. Kérését a legközelebbi üzleti terv összeállításánál lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük.

A kézi burkolati jelek tekintetében kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy Heves megye területén lévő összes kijelölt gyalogos-átkelőhely felfestésre kerüljön.

Az ívek beláthatóságát, vagy beláthatatlanságát nagyban befolyásolja az út melletti növényzet. Társaságunk kézi és gépi munkaerővel folyamatosan végez növényzetgondozást. Az elgazosodott, bokrokkal-fákkal benőtt területek sok esetben már nem Társaságunk tulajdonába vannak, így ezeken a területeken beavatkozni sem tudunk.

Ezúton is köszönjük bejelentését. Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!


Eger, 2017. február 13

Üdvözlettel:

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Heves Megyei Igazgatóság
3300 Eger, Törvényház út 4.

1001


Szabó Zoltán
megyei igazgató


Rapcsák Róbert
osztályvezető

Kapják:

1. Címzett
2. Egri Mérnökség (e-mail – Veres Szabolcs)
3. Ügyintéző
4. Irattár