

Sorszám: 00033653/2/2018.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Regős u. - Kaptató sétány – vízvezetési probléma

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Regős u. 14. sz. előtt (Kaptató sétány), az útburkolat vízvezetési hiányosságaira vonatkozó újbóli észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:
Az adott helyszínen a vízvezetési probléma megoldása érdekében új víznyelőt kell beépíteni. A vízvezetést meg kell tervezetni és engedélyeztetni szükséges az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel. A vízvezetés tervezetése az idei munkák között nem szerepelt, azt a jövő évi szakmai javaslataink közé felvettük. A tervezésre és az FCSM hozzájárulás után a kivitelezésre a szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2018. december 17.

Tisztelettel:

