

Bejelentés: 39244.  
e-mail: budapest@jarokelo.hu

**Tisztelt Járókelő!**

Hivatkozva a 39244. számú megkeresésre, melyben a bejelentő a XI. kerület, Tétényi út 18. számú ingatlan melletti járda burkolatának javítását és a járdán való várakozás megakadályozását kéri, az alábbi tájékoztatást adom.

A járda burkolatának javítását megrendeltem az Önkormányzatunkkal szerződéses jogviszonyban álló kivitelezőtől, melynek javítását várhatóan - a 41/2015./VI.29./XI.ÖK sz. rendeletben meghatározott december 1. – március 1. időtartam közötti - burkolatbontási tilalom lejárta után fognak elvégezni.

A munka elvégzéséig kérem szíves türelmét.

A parkolás gátló oszlopok kihelyezésének kérelmével kapcsolatban a következőt válaszolom. A hatályos utügyi műszaki előírás szerint a parkolás gátló poller az útpálya szélétől számított 50 cm-es biztonsági sávon kívül helyezhető el, ezen felül 1,5 m hasznos szélességnek kell fennmaradnia a járdából, mely a gyalogos közlekedés zavartalan lebonyolítását biztosítja. Az adott járdaszakasz teljes szélessége 1,5 m, így az parkolás gátló poller - jogszabályoknak megfelelő - kihelyezésére nem alkalmas.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2018. december 6.

Tisztelettel:

  
Kádi Gergely

közlekedési osztályvezető



