



**BKK Zrt.**

Somodi László Közlekedésszervezési és  
fejlesztési vezérigazgató-helyettes részére

Budapest

Rumbach Sebestyén utca 19-21.  
1075

Fővárosi Vízművek Zrt.

Hálózatüzemeltetési osztály

Ügyintéző: Stollmayer Ákos

Telefon: 465-2727

Fax: 329-0803

Tárgy: Budapest II. kerület Hűvösvölgyi út, Csíbor utcai buszmegállóban lévő tűzcsap

**Tisztelt Somodi László vezérigazgató-helyettes Úr!**

A jarokelo.hu weboldalon megjelent bejegyzéssel (<http://jarokelo.hu/4542>) kapcsolatban megkeresés érkezett a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálatára.

A buszmegállóban lévő föld feletti tűzcsappal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A II. kerület Hűvösvölgyi út 177. szám előtt Társaságunk 1999-ben végzett csőrekonstrukciót, melynek során új közcső, és ezzel egyidejűleg egy feltalaji tűzcsap került kiépítésre az útpálya és a járda közötti zóldsávban az érvényes előírásoknak megfelelően.

Időközben megkeresésünk és hozzájárulásunk nélkül, buszmegálló bővítés/áthelyezés történt, melynek következtében a föld feletti tűzcsap a buszmegállóba, az utasok fel- és leszállását akadályozó helyzetbe került, melynek következtében a korábban szabályos állapot balesetveszélyessé vált.

Kérjük a buszmegálló, vagy a tűzcsap – Társaságunkkal történő egyeztetést követő – áthelyezését. A tűzcsap áthelyezésének kivitelezési munkálatait Társaságunk természetesen vállalja, de a költségeket nem tudjuk felvállalni. Megrendelés esetén az áthelyezést elvégezzük.

Ezzel egy időben kérjük a buszmegálló építéskor leaszfaltozott házi fölzáró feltárását, csapszokrényének pótlását.

A fentiekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő baleset vagy káresemény következményeit Társaságunk nem vállalja, azt továbbhárítja a BKK Zrt-re.

Kérjük szíves visszajelzésüket.

Budapest, 2015. március 5.

Üdvözlettel.

Csörnyei Géza

Vízágazati üzemeltetési igazgató

Hornyák Rudolf

Hálózatüzemeltetési osztályvezető

