

Sorszám: 00043678/2019.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Tétényi út 9. – fedlap melletti üregesedés

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Tétényi út 9. sz. előtt lévő járdán található fedlap melletti üregesedésre tett észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:

Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy az üregesedés azért keletkezhetett, mert mögötte/alatta nem látni az akna oldalfalát, ezért feltételezzük, hogy az sérülést szenvedett. Felkértük a Magyar Telekom Nyrt.-t helyszíni vizsgálatra és mielőbbi intézkedésre.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. április 05.

Tisztelettel:



Kádi Gergely
osztályvezető

[Handwritten initials]