

Sorszám: 00053632/2019.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tisztelt Járókelő!

Hivatkozva az 53632. számú megkeresésre, melyben a bejelentő a Budapest XI. kerületi Rahó utca és az Ugron Gábor utca kereszteződésénél forgalomtechnikai tükrök kihelyezését vagy forgalomcsillapító küszöb létesítését kéri, az alábbiakat válaszolom.

A *forgalomtechnikai tükrök* kihelyezésével kapcsolatban az alábbiakat válaszolom.

A tükrök kihelyezésének kérésével kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a budapesti utak forgalomtechnikai kezelőjével, a Budapest Közút Zrt.-vel. Osztjuk a forgalomtechnikai kezelő véleményét, mely szerint a kihelyezett tükrök nem helyettesítik a körültekintés szükségességét és hamis biztonságérzetet kelthet a gépjárművezetőben: ha a tükrökben nem lát mozgást, akkor nem is érkezik másik jármű vagy gyalogos. A tükrökben nehéz felmérni a közeledő járművek sebességét, valamint elvonja a figyelmet a teljes látótérről is, ezért a forgalomtechnikai kezelő és Önkormányzatunk is csak nagyon indokolt esetben helyeztetni ki azokat (lejtős, beláthatatlan, kanyargós úttestek kereszteződéséhez, autóbusz vagy tehergépjármű forgalomlassító kikanyarodásának elősegítésére).

Ezért a forgalomtechnikai tükrök kihelyezését nem támogatjuk.

Sasad városrészre vonatkozóan forgalomtechnikai felülvizsgálatot készítettünk, annak véleményezése, kiértékelése folyamatban van. A felülvizsgálat egyeztetése és elfogadása érdekében folyamatos a konzultáció a Budapest Közút Zrt.-vel. A tempo 30-as övezetekbe történő forgalomcsillapító küszöbök kihelyezéséről, sávelhúzásokról, a középszigetek kialakításáról, megállni tilos táblák kihelyezéséről, esetleges parkolóhely építésekről és más beruházásokról a későbbiekben születik döntés.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. november 22.

Tisztelettel:



Handwritten mark