

Sorszám: 00078226.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Tas vezér u. – Ulászló u. – vízelvezetés

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Tas vezér u – Ulászló u. sarkán, csapadékvíz elvezetésére vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:

Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy az utcák találkozásánál lévő mélypont feltöltése nem lehetséges, így csak tovább terelnénk a problémát, helyette egy plusz víznyelő beépítése szükséges. Az új víznyelő létesítéséhez a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. engedélyét megkaptuk. A kivitelezés várat magára, mert a szakmai javaslat elfogadása után az anyagi fedezet megléte is szükséges. Azóta sajnos a koronavírus-járvány terjedésének meggátlása érdekében tett szükséges intézkedésekhez jelentős pénzügyi fedezetet kellett biztosítanunk és az Önkormányzat tervezett bevételei is csökkentek, a közterületi munkák elvégzésére az elmúlt évekhez képest kevesebb összeg áll idén is rendelkezésünkre. Ezért csak a legszükségesebb, fokozottan balesetveszélyes problémák megoldását tudjuk jelenleg megrendelni. Amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, megrendeljük szerződéses partnerunktől a víznyelő elhelyezését.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2021. február 12.

Tisztelettel:

