

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 6895 – 2 /2022**
JÁRÓKELŐ 91013 sz. bejelentés
tárgy: **Budapest, XIV. ker. Fogarasi úti
felüljáró, burkolathibák a felüljáró
tetején**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A felüljárón korábban kialakult burkolathibák vonatkozásában, mind az Önöktől, mid pedig a közvetlenül Társaságunkhoz érkezett lakossági bejelentéseket kivizsgáltuk és az alábbiakat válaszoltuk, melyeket továbbra is fenntartunk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálat az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat – így az érintett felüljárót is – folyamatosan ellenőrzi és a kialakult, valamint a jövőben kialakuló burkolathibák javításáról gondoskodik.

A felüljáró szerkezeti problémái miatt a korábban kijavított burkolat újra kátyúsodni kezdett, mely úthibák javítását ismételten elvégeztük.

A fent leírt szerkezeti probléma miatt nem zárható ki, hogy a burkolaton a jövőben ismét kialakulnak burkolathibák, azonban azok javítása érdekében is meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2022. április 8.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály