



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG H I V A T A L A

☒ : H-1139 Budapest, Teve u. 4-6. Postacím: 1557 Bp. Pf.: 1
☎ : 443-5267 Fax: 443-5000/31-786
E-mail: panasz.brfg@budapest.police.hu



Szám: 01000-105/1337/1/2013. P.

Tárgy: Jarokelo.hu beadványa
Hiv. szám: -
Ügyintéző: Muszka Erzsébet r. őrnagy
Tel.: 443-5000/31-515 mellék

Jarokelo.hu

budapest@jarokelo.hu

Tisztelt Cím !

2013. augusztus 13-án az Országos Rendőr-főkapitányságra megküldött, majd onnan a Budapesti Rendőr-főkapitányságra áttett - *a Maglódi út-Kozma utca kereszteződésének balesetveszélyes állapotával összefüggésben, 362. sorszámmal megjelölt* - beadványuk alapján a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály beosztottjai az érintett helyszínt megvizsgálták, mely során az alábbiakat állapították meg.

A bejelentéshez tartozó fényképfelvétel a Budapest, X. kerület Maglódi út - Újhegyi út kereszteződésében, egy korábban "ismeretlen" időpontban történt baleset során készült. A bejelentő által leírt helyszín viszont a Budapest, X. kerület Maglódi út - Kozma utca kereszteződése.

A csatolt fényképfelvételen lévő, Budapest, X. kerület Maglódi út - Újhegyi út kereszteződésénél végrehajtott helyszínbemjárás során megállapításra került, hogy a Maglódi út forgalma, „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával alá van rendelve az Újhegyi út forgalmának, melyre a kereszteződés előtt 50 méterre lévő előjelző tábla figyelmeztet. A Maglódi úton, annak mindkét irányából az Újhegyi út felé haladva, az úttest közepén középszíget van kialakítva. Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla az úttest közepén - *menetirány szerinti bal oldalon* - lévő középszígeten meg van ismételve. A kereszteződés előtt a Maglódi út úttestjén „veszélyes hely előjelzésére szolgáló vonalak” útburkolati jel van felfestve, amely azt jelzi, hogy az úton sebességkorlátozásra vagy megállási kötelezettségre kell számítani.

A kereszteződés forgalomtechnikai kialakítása egyértelmű, megfelelően értelmezhető, minden irányból jól belátható.

Továbbá, a bejelentésben szereplő Budapest, X. kerület Maglódi út - Kozma utca kereszteződésének helyszíni bemjárása során megállapításra került, hogy a Maglódi út forgalma "Elsőbbségadás kötelező" jelzőtáblával van alárendelve a Kozma utca forgalmának.

Egyéb forgalomtechnikai eszköz az említett kereszteződésnél nincs, annak kialakítása egyértelmű, megfelelően értelmezhető, minden irányból jól belátható.

A forgalomtechnikai változtatást a baleseti statisztikai adatok sem indokolják.

A fentiek alapján, az érintett helyszínek forgalomtechnikai felülvizsgálata nem indokolt.

Kérem a bejelentő tájékoztatását és a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. szeptember „27.”



Tisztelettel:

**Bodó Bernadett r. alezredes
hivatalvezető**