



**Hulladék begyűjtési és szállítási Igazgatóság**

CÍMZETT:  
Járókelő.hu

CIM  
[budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

INT. SZÁM:  
49033/2/13.

LAGYINTÉZŐ:  
Kun János

TÁRGY:  
Tájékoztatás

DÁTUM:  
2013. szeptember 17.

Tisztelt Járókelő.hu!

A honlapjukon 2013. szeptember 4-én megjelent, Sági Katalin által „Trutymó az úton” címmel tett bejelentéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:


A bejelentést követően megvizsgáltuk a XI. ker. Budafoki út és Karinthy Frigyes út érintett szakaszain a hulladékkezelési szolgáltatásunkat végző célgépünk munkaszerkezetének műszaki állapotát.

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a felépítmény leeresztő csonkjának elzárója hibásodott meg, így az összegyűjtött hulladék tömörítése során felgyülemllett lé ki tudott folyni az utcára.

Célgépünkön a hiba kijavítását haladéktalanul elvégeztük.

Kérjük válaszukat szíves elfogadását.

Tisztelettel:

  
**Nagy László**  
hulladék begyűjtési és  
szállítási igazgató

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.  
61.

  
**Nagy Gábor**  
szolgáltatásirányítási  
osztályvezető