

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/15707-2 /2022**

tárgy: **Budapest, II. ker. Margit krt. 91  
összetört pad a Széll Kálmán térenél**

hivatkozás: **Járókelő 101551 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálat az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat, tereket – így a tárgyi területet is – folyamatosan ellenőrzi és a kialakult, valamint a jövőben kialakuló hibák javításáról folyamatosan gondoskodik. Társaságunk észlelte a Széll Kálmán tér területén keletkezett padhibákat. Azok javításáról illetve cseréjéről az egyeztetések folyamatban vannak és vizsgáljuk a tartósabb megoldásokat.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. június 2.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály