

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21366 – 2 /2022.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 104571 sz. bejelentés**
Budapest, IV. ker. Váci út, Ungvári utca
járdaszegély
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A jelzett csomópontban a kerékpárút és a csatlakozó szegélyek kivitelezését követően a forgalomtechnikai kialakítás eltért a jelenlegitől. Centrumból kivezető irányban az akkori kialakítás lehetőséget adott arra, hogy a kerékpáros az osztatlan kerékpár-gyalogút süllyesztett szegéllyel rendelkező felületét használja. A később kihelyezett négyzet alakú iránytábla ezzel szemben a kerékpárost a nem teljesen lesüllyesztett szegéllyel rendelkező kerékpár-gyalogút felületre tereli, generálva ezzel a bejelentésben jelzett helyzetet.

Társaságunk elvégzi a helyszíni forgalomtechnikai felülvizsgálatát, és amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a probléma forgalomtechnikai eszközökkel nem orvosolható, kapacitásunk függvényében beütemezzük a szegély lesüllyesztését.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. augusztus 4.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály