

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 23144 - 2 /2022**

tárgy: **Budapest, II. ker. Szél Kálmán tér
összetört üveg válaszfal**

hivatkozás: **Járókelő 105599 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A II. kerület Szél Kálmán téren található műtárgyon lévő üvegkorlátok, padok nincsenek Társaságunk üzemeltetésében, azok a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. kezelésében, üzemeltetésében található.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. július 28.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály