

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 25711 -2 /2022**

tárgy: **Budapest, XII. ker. Krisztina krt. 35. –
Besüllyedt csatornafedél a sáv
közepén**

hivatkozás: **Járókelő 107069 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatot működtet. Az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat rendszeresen ellenőrizzük és az azonnali beavatkozásra váró hibák javítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteesszük. A Krisztina krt. 35 szám előtti útpályán lévő szerelvény süllyedés megszüntetése/javítása érdekében a Közműszolgáltatót értesítettük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. augusztus 22.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály