

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 32563 – 2 /2022**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 110787 sz. bejelentés  
Budapest, XIV. ker. Mexikói út – Thököly  
út sarok, megsüllyedt burkolat**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedést megtettük, az illetékes kivitelezőt felszólítottuk a burkolat garanciális hatáskörben történő javítására.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2022. november 8.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály