

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 10631 -2 /2023**

tárgy: **Budapest, II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor kátyú**

hivatkozás: **Járókelő 119124 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálat a az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat – így a tárgyi utat is – folyamatosan ellenőrzi és a kialakult, valamint a jövőben kialakuló burkolathibák javításáról folyamatosan gondoskodik.

2021. és 2022. évben már több alkalommal javítottunk és folyamatosan javítunk burkolati hibákat a II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor útpálya burkolatán. A meghibásodásokat, fenntartási jellegű feladatokat pedig finanszírozási és erőforrási kapacitásaink függvényében, prioritási sorrendben tudjuk elvégezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. április 12.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály