

Sorszám: 12443/2016.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Csíksomlyó utcai útpálya süllyedése

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Csíksomlyó u. 5. sz. előtti útpálya süllyedéséről szóló levelét, melyre az alábbi válasz adjuk:

A fenti helyszín kapcsán, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megküldte helyszíni vizsgálatának eredményét, melyben hárítja felelősségét. Ezért ezzel egy időben, megrendeltük szerződéses partnerünktől az útburkolat helyreállítását.

Kérem válaszem szíves elfogadását.

Budapest, 2016. június 22.

Tisztelettel:



Hunyadvári Katalin
osztályvezető

