

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 20243– 2 /2023**

JÁRÓKELŐ 123650 sz. bejelentés

tárgy: **Budapest, X. ker. Albertirsai út 2.
Forgalmas kátyús út - bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A burkolatsüllyedés egy 2015-ben bejelentett üzemzavar elhárítási munka során helyreállított felületen, az útpálya szerkezeti meghibásodása miatt következett be.

Társaságunk Útellenőri Szolgálat is észlelte a tárgyi burkolathibát és a megfelelő intézkedést megtettük. A helyszínt megjelöltük és a burkolathiba javítására felszólítottuk a közmű üzemeltetőjét.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. július 3.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály