

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21130– 2 /2023.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 124110 sz. bejelentés
VII. Wesselényi 40. Kátyús aszfalt a
közmű fedlap körül - bejelentés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest VII. kerület Wesselényi utca 40. számú ingatlan előtt jelzett útburkolati hiba ismert előttünk.

Társaságunk Útellenőri Szolgálatot működtet, így az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat rendszeresen ellenőrizzük és az azonnali beavatkozásra váró hibák javítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtesszük. Azonban a városszerte nagy számban jelentkező javítási igények miatt, elsősorban a közúti forgalomra veszélyes, vagy azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetésére tudunk sort keríteni. A szóban forgó hiba javítását - *a fentiekben foglaltakat figyelembe véve* -, prioritásának megfelelően tudjuk beütemezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2023. július 10.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály