

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 22476 – 2 /2023.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 124177 sz. bejelentés**
Budapest, XI. ker. Gárdonyi tér
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot és a beavatkozást igénylő úthibák javítását előirányozzuk.

A bejelentésben szereplő burkolathianyot megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy azonnali intézkedés nem indokolt.

A hiba terjedését figyelemmel kísérjük és amennyiben szükségessé válik, előirányozzuk fenntartási programunkba.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. augusztus 07.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály