

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 25631 – 2 /2023**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 125400 sz. bejelentés**
XI. BAH csomópont 4073 beszakadt
gázcsap fedél - bejelentés
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest XI. kerület BAH csomópontban jelzett meghibásodott elzáró szekrény nincs Társaságunk üzemeltetésében.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a kifogásolt hiba ismert előttünk. Az útvonalat rendszeresen ellenőrizzük és a közúti forgalomra veszélyes út- és/vagy szerelvényhibák javítása érdekében – *operatív közútkezelői hatáskörben* – minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

Kérjük levelünkben foglaltak szíves elfogadását!

Budapest, 2023. augusztus 14.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály