

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 24398 – 2 /2023.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 125859 sz. bejelentés  
VII. Erzsébet körút 13. a járdaszegély  
törött - bejelentés**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a kifogásolt járdaszakaszon az üzemeltetési feladataiban - *a speciális térkőburkolat és egyéb műszaki megoldások miatt, külön jegyzőkönyv alapján* – Társaságunk nem illetékes. A hibák javítását a New York Palota kezelője fogja elvégezni a további hiányosságok megszüntetésével egyidejűleg, melyre a jelenlegi bejelentést megelőzően már intézkedtünk.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a hibajegyhez mellékelte fénykép alapján a jelzett hibák nem azonosíthatók be. A gyorsabb ügyintézés érdekében, a jövőben javasoljuk a helyszín és a konkrét probléma beazonosításra alkalmas fényképet mellékelni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2023. július 28.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály