

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 24523 – 2 /2023**  
**JÁRÓKELŐ 125946 sz. bejelentés**  
tárgy: **Budapest, XI. ker. Szerémi út - Barázda  
utca kerékpáros átvezetés „árnyalása”,  
forgalomtechnikai oszlop sérülése**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben jelzett forgalomtechnikai oszlop hibát jeleztük társaságunk Forgalomtechnikai Igazgatósága felé, akik kapacitásuk függvényében el fogják végezni a szükséges javítást. Amennyiben a kerékpáros átvezetés „árnyalása” alatt a kerékpáros átvezetést előrejelző sárga szaggatott burkolati jelek kopottságát érti, azok újrafestését már korábban megrendeltük társaságunk Forgalomtechnikai Igazgatóságától, akik a burkolati jel felfestést tervszerűen, ütemezve, kapacitásuk függvényében végzik el. Amennyiben a probléma a bejelentéshez tartozó egyik képen szereplő, a kerékpárút és a kerékpárgyalógút felületét elválasztó szegélyssal lenne, a helyszínt megvizsgálva hibát nem találtunk, a helyszíni beavatkozást nem igényel.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. augusztus 11.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály