

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 24803 – 2 /2023.**
JÁRÓKELŐ 126032 sz. bejelentés
tárgy: **XI. Kelenföld vasútállomás (Őrmező),
Hibás útburkolat, veszélyes átmenni
rajta - bejelentés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest XI. kerület Koszorúslány utcával párhuzamos járdaszakasz, aluljáróhoz vezető rámpánál jelzett burkolati hiba ismert előttünk. A javítást útfenntartási feladataink között előirányozzuk.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a kivitelezéseket kapacitásunk függvényében, - *a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével* - a prioritás sorrendjében folyamatosan végezzük. A városszerte nagyszámban jelentkező - *hasonló jellegű* - javítási igények miatt a kivitelezés időpontját nem tudjuk meghatározni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2023. augusztus 1.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály