

Sorszám: 00126659.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Kondorosi út – Albert u. – sérült parkolásgátló oszlop eltávolítása

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a fenti címen, parkolásgátló oszlopra vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:

Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy a Kondorosi út – Albert u. sarkán lévő parkolásgátló oszlop megdőlt, sérült. Mivel funkciója egymagában okafogyottá vált, ezért megrendeltük szerződéses partnerünktől (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.) annak eltávolítását. Amennyiben a későbbiekben szabálytalan parkolást tapasztalnak a járdán, kérjük hívják közvetlen Újbuda Közterület-felügyeletét.

Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2023. július 28.

Tisztelettel:


Kádi Gergely
osztályvezető

