

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 30360 -2 /2023**  
tárgy: **Budapest, II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 111\_borzalmas állapotú szervízút**  
hivatkozás: **Járókelő 129791 sz. bejelentés**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk útellenőri szolgálata az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat – így a tárgyi utakat is – folyamatosan ellenőrzi és a kialakult, valamint a jövőben kialakuló burkolathibák javításáról folyamatosan gondoskodik.

A korábbi években több is alkalommal javítottunk és folyamatosan javítunk burkolati hibákat a II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor szervízút útpálya burkolatán. A meghibásodásokat, fenntartási jellegű feladatokat pedig finanszírozási és erőforrási kapacitásaink függvényében, prioritási sorrendben tudjuk elvégezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. október 4.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály

**Kapják:**