

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 565 – 2 /2024**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 130023 sz. bejelentés  
I. ker. Döbrentei utca 1. gázvezető  
helyreállítás.**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot és a beavatkozást igénylő hibák elhárításával kapcsolatban intézkedünk.

A bejelentésben szereplő gázvezető ügyében Társaságunk a szükséges intézkedést korábban megtette és az ismételt megfelelő minőségű helyreállításra felszólítottuk a munkálatokért felelős kivitelezőt. 2024. január 17-i ellenőrzésünk alkalmával észleltük, hogy a térköburkolatot a kivitelező ismételten eltávolította.

A végleges jellegű helyreállításig szíves türelmüket, egyben tájékoztatásunk elfogadását kérjük!

Budapest, 2024. január 26.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály