



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály

**Járókelő.hu**  
**részére**

budapest@jarokelo.hu

**Tárgy:** a Budapest X. kerület, Gyömrői út –  
Vasgyár utca sarkán lévő utcafronti kerítés rossz  
műszaki állapotával kapcsolatos bejelentés

**Iktatószám:** ÉO/996-4/2023

**Ügyintéző:** Novák Róbert

**Telefon:** 06 1 4338 382

**Tisztelt Címzett!**

A tárgyi ügyben 2023. szeptember 18-án JAROKELO-BUDAPEST-00130170 számon, elektronikus úton továbbított bejelentésre az alábbiakról tájékoztatom.

A bejelentéséhez csatolt fénykép, valamint a 2023. szeptember 19-én megtartott településképi helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyert, hogy az érintett – vélhetően közlekedési baleset során megsérült – kerítésszakasz rossz műszaki állapotban van, javításra, illetve felújításra szorul.

A helyszínen tapasztalt állapotok rendezése érdekében felhívást intéztem az ingatlanrész tulajdonosához. A járdán található hulladék eltávolítására külön fogok intézkedni.

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2023. szeptember 21.

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző megbízásából:

Cserteg Imre  
osztályvezető