

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 74 – 2 /2024**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 130629 sz. bejelentés  
Budapest, XV. ker. Drégelyvár utca 96.,  
burkolathiba a buszmegállóban**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A burkolathiba javítása a korábbi bejelentés után megtörtént, a jelenleg kialakult burkolathiba javítására a szükséges intézkedést megtettük. A téli időszakot követően megvizsgáljuk a megálló nagyobb felületen történő javításának lehetőségét a jelenlegi kedvezőtlen állapot mérséklése érdekében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2024. január 31.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály