



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 10116 – 2 /2024**
JÁRÓKELŐ 132652 sz. bejelentés
tárgy: **Budapest, XX. ker. Wesselényi u. 158.
elzáró szerelvény hiba és víznyelő
körüli enyhe süllyedés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot és a beavatkozást igénylő úthibák javításával kapcsolatban intézkedik.

Az útpálya közepén található elzáró szerelvény javítását az illetékes közműszolgáltató tudomásunk szerint elvégezte.

A szegély mellett lévő víznyelő melletti burkolathibát megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy jelenleg nem igényel azonnali beavatkozást. A hiba terjedését figyelemmel kísérjük és amennyiben szükségessé válik, előirányozzuk fenntartási programunkba.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2024. április 23.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály