

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 138 -1 /2024**

tárgy: **Budapest, XII. ker. Szilágyi Erzsébet
fasor 129. megsüllyedt járdaburkolat**

hivatkozás: **Járókelő 133509 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk útellenőri szolgálata az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat – így a tárgyi utat is – folyamatosan ellenőrzi és a kialakult, valamint a jövőben kialakuló burkolathibák javításáról folyamatosan gondoskodik.

A burkolathiány megszüntetésére megtettük a szükséges intézkedést.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2024. január 3.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály