

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 15587 – 2 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 138766 sz. bejelentés  
XIII. ker. Jászai Mari tér 3. Margit híd  
alatt – szerelvényhiba.**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIII. kerület Jászai Mari tér 3. – Margit híd alatt** kialakult szerelvényhibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Tárgyi helyszínen az útpályán süllyedés vagy egyéb meghibásodás nem észlelhető. A sérült szerelvény a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízhálózat részét képezi, amely javításával kapcsolatban Társaságunk nem illetékes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. július 2.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály