

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 9149 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 141744 sz. bejelentés**
V. ker. Jászai Mari tér 2. – járda
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **V. kerület Jászai Mari tér 2. sz.** ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, köztük a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A bejelentésben szereplő meghibásodás a közúti villamos vasút peron területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a Budapest Közlekedési Zrt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. április 29.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály