

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 10029 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 142441 sz. bejelentés**
II. ker. Törökvész út 65/B. -
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Törökvész út 65/B.** sz. ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, köztük a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Ellenőrzésünk során észleltük, hogy a bejelentésben szereplő burkolathiba II. ker. Zuhany utca területén található. Az érintett útszakasz nem tartozik a Társaságunk által kezelt hálózathoz, az illetékes kezelő nyilvántartásunk szerint Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. április 23.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály