



címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 10371 – 2 /2024**  
**JÁRÓKELŐ 142649 sz. bejelentés**  
tárgy: **Budapest, XIII. ker. Váci út – Röntgen  
utca szegély melletti süllyedés**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Váci úton a bejelentésben szereplő szakaszon irányhelyes kerékpársáv húzódik az útpálya szélén. A járdán kerékpárral közlekedni kizárólag a Victor Hugo utcai csomópont és az attól északra lévő BUBI állomás között lehet, utána tábla is jelzi a kerékpárút végét. A Röntgen utcánál a járdán való kerékpározás tilos.

Fentiekén túl a Váci út járdaszegélyeinek süllyesztése, az akadálymentesítés fenntartási feladataink között szerepel, azonban ennek megvalósításának időpontjáról nyilatkozni nem tudunk. Költségvetési keretünk elsősorban a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő burkolathibák elhárítását teszi lehetővé, a többi úthiba megszüntetését fennmaradó kapacitásunk és forrásunk függvényében tudjuk elvégezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2024. május 03.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály