



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 11182 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 143396 sz. bejelentés**
II. ker. Vöröstorony utcában –
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **II. kerület Vöröstorony utcában** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, köztük a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A bejelentésben szereplő útszakasz nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. április 29.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály